



Wasserkörper-Steckbrief

Wasserkörpername:

Oberer Erlenbach

Wasserkörpernummer:

2375420000_1

Planungseinheit:

Sauerbach/Queich-Klingbach/Wieslauter

Bearbeitungsgebiet:

Oberrhein





Berichtsmessstelle MZB: Erlenbach bei Hergersweiler

Wasserkörper: Oberer Erlenbach

Planungseinheit: Sauerbach/Queich-Klingbach/Wieslauter



km

gut

Allgemeine Informationen

Bearbeitungsgebiet: Oberrhein NWB/HMWB/AWB: HMWB

Gewässertyp: Typ 5.1: Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche

Dominante Belastung: Punktquelle, diffuse Quellen, Morphologie

Größe und Fließlänge

Größe des 59,77 km²

Fließlänge des 24,3

Wasserkörpers:

Monitoring Ökologie

Makrophyten/Phytobenthos: k.A.

Makrozoobenthos: mäßig

Phytoplankton: k.A.

Fische: mäßig

Ökologische Bewertung: mäßig

Umweltqualitätsnorm (UQN): UQN nicht eingehalten

Allgemeine Degradation: schlecht

Morphologie

Strukturgüte (5 stufig): 3,9

Beschattung: 10,81 % mit Beschattung

Habitatqualität: 13,6 % gute Habitatqualität

Entwicklungsbedarf: 86 % mit Entwicklungsbedarf

Stoffliche Belastung

Saprobie: mäßig

Chemischer Zustand*:

*ohne ubiquitäre Schadstoffe gut



Landnutzung

Wald (%):40,09Grünland (%):10Acker (%):20,62Sonderkultur (%):18,55Siedlung (%):9,68Gewässer (%):0,06

Monitoring Chemie

Chemischer Zustand*:

*ohne ubiquitäre Schadstoffe

ggf. Ursache für nicht gute Chemie:

Wasserkörper: Oberer Erlenbach Planungseinheit: Saarbach / Queich / Klingbach / Wieslauter Biologie



WRRL Messstellen

Makrophyten/Phytobenthos:

Phytoplankton:

Fische: Erlenbach bei Barbelroth

Makrozoobenthos: Horbach Mdg.; Erlenbach unt. Bad Bergzabern; Erlenbach bei Hergersweiler

Landesprogramm-Messstellen (lokale Zusatzinformation.

keine WRRL-Bewertung):

Erlenbach, unt. Birkenhördt; Horbach oh. Niederhorbach

Bewertung des Wasserkörpers

2009 2015 2021 Ökologischer Zustand: 3 Makrozoobenthos: Makrophyten/Phytobenthos: k.A. Fische: 3 4 gut Chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe): gut gut Flussgebietsspezifische Schadstoffe (UQN) UQN nicht eingehalten UQN nicht eingehalten UQN nicht eingehalten




Bewertung der Messstellen 2021

J	Horbach Mdg.	Erlenbach unt. Bad Bergzabern	Erlenbach bei Hergersweiler	Erlenbach bei Barbelroth
Makrozoobenthos:	3	3	5	0
Makrophyten/Phytobenthos:	0	0	0	0
Saprobie:	2	2	3	0
Allg. Degradation:	3	3	5	0
Fische:	0	0	0	3

O2 Mini. Som. Temp.	BSB5 p	oH-Wert	NH4-N	Nitrit-N	TOC	GesP	PO4-P	CI-
---------------------	--------	---------	-------	----------	-----	------	-------	-----


ACP-Orientierungswert eingehalten?:



Biologie




Oberer Erlenbach



Bewertung des Wasserkörpers	
	2021
Ökol. Zustand:	3
Makrozoobenthos:	3
Makrophyten/Phytobenthos:	0
Fische:	3
Chemischer Zustand:	gut
Flußgebietspezifische Schadstoffe (UQN): UQN	nicht eingehalte







Chemie



Oberer Erlenbach

Chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe):

gut

ggf. Ursache für chemische Belastung:

Flussspezifische Schadstoffe (UQN):

UQN nicht eingehalten

ggf. Ursache für Nichteinhaltung UQN:

PSM

*UQN = Umweltqualitätsnorm

Gewässer

WRRL-Gewässer

Punktquellen

kommunale Kläranlagen

Gebäude

- GK1: 50 2.000 EW
- GK2: 2.001 5.000 EW
- GK3: 5.001 10.000 EW
- GK4: 10.001 100.000 EW
- GK5: >100.000 EW
- GK2: 2.001 5.000 EW
 - GK3: 5.001 10.000 EW

GK1: 50 - 2.000 EW

Einleitstelle

- GK4: 10.001 100.000 EW
- GK5: >100.000 EW

*GK = Größenklassen; EW = Einwohnerwerte

- Mischwasserentlastungs- bzw. -behandlungsanlage
- (Regenüberlauf, Regenüberlaufbecken)
- Industrielle Direkteinleiter (ohne Gewähr)

Messstellen

Chemiemessstellen


Landnutzung



Ackerland Grünland Sonderkultur Siedlung / Verkehr

2,25 4.5 km


GIS & Layout: UDATA - Umwelt und Bildung







Zusatzinformation zu Makrozoobenthos: Artenvielfalt Wasserinsekten (EPT) und Wiederbesiedlungspotenzial

Oberer Erlenbach





0 2 4 km Stand 04/2021



Gewässerstrukturgüte (5-stufig)



Oberer Erlenbach





