

40 Kilometer



Wasserkörper-Steckbrief

Wasserkörpername:

Rehbach (Lahn)

Wasserkörpernummer:

2584800000_2

Planungseinheit:

Dill/Mittlere Lahn Nord/Untere Lahn

Bearbeitungsgebiet:

Mittelrhein



Wasserkörper: Rehbach (Lahn)

Planungseinheit: Dill/Mittlere Lahn Nord/Untere Lahn



Allgemeine Informationen

Bearbeitungsgebiet: Mittelrhein NWB/HMWB/AWB: HMWB

Gewässertyp: Typ 5: Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche

Dominante Belastung:

Größe und Fließlänge

Größe des 11,38 km² Einzuggebietes:

Fließlänge des 2,9 km

Wasserkörpers:

Monitoring Ökologie

Makrophyten/Phytobenthos: unbefriedigend

Makrozoobenthos: gut
Phytoplankton: k.A.
Fische: mäßig

Ökologische Bewertung: unbefriedigend
Umweltqualitätsnorm (UQN): UQN eingehalten

Allgemeine Degradation: k.A.

Stoffliche Belastung

Morphologie

Strukturgüte (5 stufig): 4.3

Beschattung: 5,26 % mit Beschattung

Habitatqualität: 29,63 % gute Habitatqualität

Entwicklungsbedarf: 66,67 % mit Entwicklungsbedarf

Saprobie: k.A.

Chemischer Zustand*:

*ohne ubiquitäre Schadstoffe gut



Landnutzung

 Wald (%):
 38,6

 Grünland (%):
 47,5

 Acker (%):
 0,92

 Sonderkultur (%):
 0

 Siedlung (%):
 9,55

 Gewässer (%):
 2,9

Monitoring Chemie

Chemischer Zustand*:
*ohne ubiquitäre Schadstoffe
gut

ggf. Ursache für nicht gute Chemie:

Wasserkörper: Rehbach (Lahn)

Planungseinheit: Dill / Mittlere Lahn Nord / Lahn

Biologie



WRRL Messstellen Makrophyten/Phytobenthos: Phytoplankton: Fische: Makrozoobenthos: Landesprogramm-Messstellen (lokale Zusatzinformation.



Bewertung des Wasserkörpers 2009 2015 2021 Ökologischer Zustand: Makrozoobenthos: 3 Makrophyten/Phytobenthos: 3 Fische: 4 3 gut gut Chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe): gut Flussgebietsspezifische Schadstoffe (UQN) UQN eingehalten UQN eingehalten UQN eingehalten

Bewertung der Messstellen 2021

Makrozoobenthos:

Makrophyten/Phytobenthos:


keine WRRL-Bewertung):

Saprobie:

Allg. Degradation:

Fische:


ACP-Orientierungswert eingehalten?:




Biologie



Rehbach (Lahn)




Bewertung des Wasserkörpers	
	2021
Ökol. Zustand:	4
Makrozoobenthos:	2
Makrophyten/Phytobenthos:	4
Fische:	3
Chemischer Zustand:	gut
Flußgebietspezifische Schadstoffe (UQN):	UQN eingehalte









Chemie



Rehbach (Lahn)

Chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe):

gut

ggf. Ursache für chemische Belastung:

Flussspezifische Schadstoffe (UQN):

UQN eingehalten

ggf. Ursache für Nichteinhaltung UQN:

*UQN = Umweltqualitätsnorm

Gewässer

- WRRL-Gewässer

Punktquellen

kommunale Kläranlagen

Gebäude

- GK1: 50 2.000 EW
- GK2: 2.001 5.000 EW
- GK3: 5.001 10.000 EW
- GR3. 3.001 10.000 EW
- GK4: 10.001 100.000 EW
- GK5: >100.000 EW

Einleitstelle

- GK1: 50 2.000 EW
- GK2: 2.001 5.000 EW
 - GK3: 5.001 10.000 EW
- GK4: 10.001 100.000 EW
- GK5: >100.000 EW
- Onto: 100:000 E11

*GK = Größenklassen; EW = Einwohnerwerte

- Mischwasserentlastungs- bzw. -behandlungsanlage
- (Regenüberlauf, Regenüberlaufbecken)
- Industrielle Direkteinleiter (ohne Gewähr)


Messstellen

Chemiemessstellen

Landnutzung



Ackerland Grünland




Siedlung / Verkehr

0 0,5 1 km




Stand 03/2024 GIS & Layout: UDATA - Umwelt und Bildung






Zusatzinformation zu Makrozoobenthos: Artenvielfalt Wasserinsekten (EPT) und Wiederbesiedlungspotenzial


Rehbach (Lahn)





0,5

1 km



Gewässerstrukturgüte (5-stufig)



Rehbach (Lahn)

Gewässer

Ackerland



Wald, Forst

0,5

Grünland

Sonderkultur

1 km

Siedlung / Verkehr